



Verkehrsmanagement

Rudolf-Diesel-Str. 8 59348 Lüdinghausen Telefon 0 25 91/9 39-0

Telefax 0 25 91/9 39-111 Internet: www.rvm-online.de

Geschäftsführer:

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns Stellvertreter: Dipl.-Geogr. Werner Linnenbrink Aufsichtsratsvorsitzender:

Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau Sitz: Münster - AG Münster HRB 1489 WestLB AG Düsseldorf

Kto.-Nr. 215426 BLZ 300 500 00

Steuer-Nr. 336/5710/1084

Bearbeitung: Michael Klüppels

michael.klueppels@rvm-online.de

Durchwahl: 939-100

Lüdinghausen, 20.08.2012

RVM Rudolf-Diesel-Straße 8 59348 Lüdinghausen

Gemeinde Nottuln Gemeinde Nottuln

Frau Odenthal Stiftsplatz 7

48301 Nottuin

2 Z. Aug. 2012

Umgestaltung Haltestelle Nottuln, Mauritz

Sehr geehrte Frau Odenthal,

haben Sie vielen Dank für Ihre Nachricht über die vorgesehene Umgestaltung der Haltestellenstandortes Nottuln, Mauritz in Fahrtrichtung Rhodeplatz. Wir bitten Sie bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen, diese auch weiterhin als Haltestellenkap auszugestalten. Hierfür sprechen insbesondere folgende Argumente:

- 1. Der Bus muss beim Anfahren des Haltestellenkaps seine Fahrgasse nicht verlassen. Hierdurch werden Zeitverluste für den Busverkehr vermieden, wie sie durch das Ansteuern bzw. Ausscheren aus einer Haltestellenbucht zwangsläufig entstehen würden.
- 2. Fahrgäste sind beim Ansteuern bzw. Verlassen einer Busbucht Beschleunigungskräften ausgesetzt. Dies ist insbesondere für Fahrgäste, die sich auf den Ausstieg vorbereiten oder nach dem Einstieg noch keinen Sitzplatz eingenommen haben, problematisch.
- 3. Um in die Haltestellenbucht so einzufahren, dass der Bus parallel und nah zur Bordsteinkante zum Stehen kommt, benötigt ein Gelenkbus einen Flächenbedarf von rund 67 m. Das Haltestellenkap beansprucht nur eine "Buslänge", so dass gegenüber der Busbucht rund 48 m einzusparen sind. Dieser Raum steht für die städtebauliche Gestaltung zum Aufstellen einer Wartehallte, guter Fahrgastinformation und für die konfliktfreie Radwegführung zur Verfügung.
- 4. Sollte kein ausreichender Raum für eine Bucht bereitstehen oder die Bucht durch Pkw zugestellt sein, könnte der Bus die Haltestelle nicht gerade anfahren. Dies hat zur Folge, dass sich die Spaltenbreite zwischen Bordsteinkante und Einstiegsstufe erhöht und für ein- bzw. aussteigende Fahrgäste ein Zwischenschritt erforderlich wird. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste sind jedoch zwingend auf einen niveaugleichen Einstieg und Ausstieg angewiesen.

WVG-Unternehmensgruppe



Angesichts der geringen Busaufenthaltszeiten an der Haltestelle Mauritz (überwiegende Bedienung zum Ausstieg) betrachten wir die durch die Beibehaltung eines Buskaps entstehenden Zeitverluste für den Individualverkehr als vertretbar.

Für Fragen oder ergänzende Erläuterungen sind wir gern für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen

ppa.