

Entwurfsplanung

Variante 2a – Entfall Treppenhaus 2

20.04.2021



St. Sebastian-Grundschule Nottuln-Darup

Teilneubau nach Brandereignis

Tenhündfeld 
Architekten GmbH

Entwurfsplanung


Variante 2a

20.04.2021

Grundriss Erdgeschoss

St. Sebastian-Grundschule Nottuln-Darup

Teilneubau nach Brandereignis






Entwurfsplanung

Variante 2a

20.04.2021



Grundriss Untergeschoss

St. Sebastian-Grundschule Nottuln-Darup

Teilneubau nach Brandereignis

Entwurfsplanung

Variante 2b – Entfall Treppenhaus 2 / Reduzierung Gebäudebreite

20.04.2021



St. Sebastian-Grundschule Nottuln-Darup


Teilneubau nach Brandereignis

Tenhündfeld 
Architekten GmbH

Entwurfsplanung

Variante 2b

20.04.2021



Grundriss Erdgeschoss

St. Sebastian-Grundschule Nottuln-Darup

Teilneubau nach Brandereignis

Entwurfsplanung


Variante 2b

20.04.2021

Grundriss Dachgeschoss

St. Sebastian-Grundschule Nottuln-Darup

Teilneubau nach Brandereignis



Entwurfsplanung


Variante 2b

20.04.2021

Grundriss Untergeschoss

St. Sebastian-Grundschule Nottuln-Darup

Teilneubau nach Brandereignis



Entwurfsplanung

Variante 2c – Entfall Treppenhaus 2 / Reduzierung Gebäudebreite / Gebäudelänge

20.04.2021

St. Sebastian-Grundschule Nottuln-Darup

Teilneubau nach Brandereignis


Tenhündfeld 
Architekten GmbH



Entwurfsplanung

Variante 2c

20.04.2021



Grundriss Dachgeschoss


St. Sebastian-Grundschule Nottuln-Darup

Teilneubau nach Brandereignis

Entwurfsplanung

Variante 2c

20.04.2021



Grundriss Untergeschoss

St. Sebastian-Grundschule Nottuln-Darup

Teilneubau nach Brandereignis