

Barrierefreier Umbau Ortskern Nottuln

Karte 1: Quell- und Zielorte

Legende:

- wichtige Zielorte für Senioren und
mobilitätseingeschränkte Personen
- sonstige wichtige Zielorte
- Quellorte
- Baudenkmal



Barrierefreier Umbau Ortskern Nottuln

Karte 2: Verkehrsregelungen

Legende:

Verkehrsregelungen

- ← Einbahnstraße
- Tempo-10-Zone
- Tempo-30-Zone
- Tempo 50 innerhalb des Ortskerns

Querungshilfen

- Fußgängerüberweg
- Kreuzung mit LSA
- Fußgänger-LSA
- Mittelinsel



Barrierefreier Umbau Ortskern Nottuln

Karte 3: Wegeverbindungen


Legende:

funktionale Gliederung des Straßennetzes

- Aufenthaltsfunktion dominierend
- Erschließungsfunktion dominierend
- ← Verbindungsfunktion dominierend
- ←..... Erschließungs-/Verbindungsfunktion
- ← Fußgänger-Verbindung

Querungshilfen

- ⬢ Fußgängerüberweg
- ⬢ Kreuzung mit LSA
- ⬢ Fußgänger-LSA
- ⬢ Mittelinsel
- ⬢ geeigneter Standort für Querungshilfe



Barrierefreier Umbau Ortskern Nottuln

Karte 4: Oberflächenmaterialien und -qualität

Legende:

Oberflächenmaterial

- Kopfsteinpflaster
- Klinkerpflaster
- Gehwegplatten
- Asphalt

Mängel / Probleme

- Hohe Kante / fehlende Absenkung
- Treppe / Stufen
- Kein ebenerdiger Zugang zu Gebäude
- Unebene Oberfläche



Barrierefreier Umbau Ortskern Nottuln

Karte 5:

Analyse der Barrierefreiheit für Gehbehinderte

Legende:

Stärken

- Behindertenstellplatz
- Sitzgelegenheit
- Fußgängerüberweg / Mittelinsel
- Fußgänger-LSA / Kreuzung mit LSA
- flache Rampe

Mängel / Probleme


- schmaler Bürgersteig (einseitig)
- Engstelle
- unebene Oberfläche
- Steigung / punktuell starke Steigung
- Behindertenstellplatz (schlechte Qualität)
- häufig Behinderung durch parkende Fzg.
- hohe Kante bzw. fehlende Absenkung
- Treppe bzw. Stufen
- kein ebenerdiger Zugang zu Gebäude
- unebene Oberfläche
- steile Rampe
- fehlende bzw. unzureichende Beleuchtung

Potenziale

- geeigneter Standort für Querungshilfe
- geeigneter Standort Behindertenstellplatz
- fehlende Sitzgelegenheit u. Überdachung

Sonstiges

- Straßenraumaufteilung nicht eindeutig



Barrierefreier Umbau Ortskern Nottuln

Karte 6:

Analyse der Barrierefreiheit für Sehbehinderte

Legende:

Stärken

 Sitzgelegenheit

Mängel / Probleme

 schmaler Bürgersteig (einseitig)

 Engstelle

 Treppe / Stufen wenig kontrastreich

 häufig Behinderung durch parkende Pkw

 häufig Behinderung durch abgestellte Fahrräder

 LSA ohne Signalgeber/Leitsystem

 Fußgänger-LSA o. Signalgeber/Leitsystem

 Querungshilfe ohne Leitsystem

 fehlende bzw. unzureichende Beleuchtung

Potenziale

 geeigneter Standort für Querungshilfe

 fehlende Sitzgelegenheit u. Überdachung

Sonstiges

 Straßenraumaufteilung nicht eindeutig

 Fußgängerüberweg

